

- WC pour personnes handicapées ;
- 4 vasques (8 postes), hauteurs non adaptées pour des enfants de moins de 6 ans. 2 marches pieds sont installés pour les rendre accessibles ;
- le distributeur de savon est à déplacer à hauteur d'enfants de moins de 6 ans ;
- toilettes.

- Bureau infirmerie :

Equipé d'un lit en cas où un enfant a besoin d'être mis au calme. La fenêtre est bloquée et ne peut donc s'ouvrir. L'armoire à pharmacie installée en hauteur est inaccessible aux enfants (document relatif à la constitution de l'armoire à pharmacie transmis lors de la visite).

- Bureau du directeur : présence du poste incendie.

- Les pièces situées en mezzanine (infirmerie, bureau du directeur) au dessus de la salle de restauration présentent, au niveau de la rambarde, des risques de chutes.  
Cet espace doit être inaccessible aux enfants de moins de 6 ans.

- Salle de restauration :

60 places assises.

Les chaises et tables ne sont pas adaptées pour des enfants de moins de 6 ans.

Les angles anguleux de la tablette (repose plat) en mélamine vert sont à protéger, car située à hauteur d'enfants.

- Cuisine :

Les repas sont confectionnés et livrés par le traiteur « Émeraude Restauration ».

La cuisine est équipée d'un four vapeur électrique qui permet le réchauffage des repas, si besoin.

L'espace cuisine doit être rendu inaccessible par l'installation d'une barrière aux normes de sécurité ; présence d'objets coupants et tranchants, produits toxiques ...

L'escalier situé dans la salle de restauration, à l'étage, est équipé d'une rambarde et de bandes antidérapantes.

Le tapis d'entrée dans la salle de restauration est à repositionner dans l'emplacement au sol prévu à cet effet (risque de trébucher).

Les extincteurs ont été contrôlés lors de la visite de la commission de sécurité, le 18/11/ 2021.

Le directeur a le projet de racheter le mobilier de l'école Picherel à Trégastel, qui serait adapté aux enfants de 4 à 6 ans, notamment pour la salle de restauration.

## 2. Espace extérieur :

Vaste espace extérieur, le centre est situé au bord d'une route passante.

Il n'est pas entièrement clos, notamment pour permettre l'arrivée des cars d'un côté du centre.

Les ouvertures/fermetures du portail extérieur, situé du côté du bâtiment d'hébergement, doivent être sécurisées.

Compte tenu de la proximité de la route passante, de la présence de chevaux et poneys, il est demandé de limiter et sécuriser un espace jeux extérieur dédié aux enfants de moins de 6 ans.